

1

2

3

4


Laut Audi SSP 377 -> Bank 2 = linke Bank

A

Motorsteuergerät 2
(Slave)
J624

Bank2 Bank1

Motorsteuergerät 1
(Master)
J623



B

Lambdasonde Bank 2, Sonde 1
G108
Vor Kat
079 906 262 A

Lambdasonde Bank 1, Sonde 1
G39
Vor Kat
079 906 262 B

C

Lambdasonde Bank 2, Sonde 2
G131
Nach Kat
022 906 262 BQ

Lambdasonde Bank 1, Sonde 2
G130
Nach Kat
022 906 262 BM

D

E

Heck

F

Allgemeintoleranz			Maßstab 1:1	Werkstoff	Gewicht
Huber			Erstellt durch Tobias	Genehmigt von Tobias	Sachnummer
Titel, Zusätzlicher Titel Übersicht Lambdasonden RS4 B7				Dokumentenart	
And.	Ausgabedatum 2019-04-22	Spr.	Blatt 1/1		